



## REUNIÓN DE DIRECTORIO 16/2019

Lugar: Colegio de Ingenieros de Chile  
Fecha: lunes 30 de septiembre de 2019  
Hora: 18:30

### **1. Asistencia.**

- 1.1. Directores: Pedro Merino, Mauricio Ruiz, Fabián Urbina y Lautaro Urzúa.
- 1.2. No asisten justificados: Marco Sciolla, Vicente Francovich y Juan Cáceres.

### **2. Lectura acta anterior.**

- 2.1. Se aprueba el acta anterior, de fecha lunes 09 de septiembre de 2019.

### **3. Presidente**

- 3.1. El Sr Presidente, informa que hay una persona que le consultó si el club tenía disponibilidad de hangaraje, ya que tiene un avión y requiere guardarlo en Curacaví. El Sr. Presidente quedo de darle una respuesta una vez consultado el Directorio. Al respecto el Directorio aprueba esa posibilidad; no obstante se debe averiguar primeramente si está en regla con el club de Curacaví. El monto mensual seria de \$ 80.000.
- 3.2. Por otra parte informa que deberá enviar nuevamente la rendición de cuenta de repuestos anterior ya que había una diferencia que detecto luego de enviarla.
- 3.3. Con relación al LTA y cotización presentada por el oferente Sr. Rocuant, se vota la opción de realizar el overhaul en Chile o USA, ganando la segunda opción. Por tanto se solicitará una cotización en dicho país. El Sr. Presidente agrega que este tipo de motores están discontinuados y no es tan fácil encontrar alguno disponible para envío inmediato; no obstante realizará la cotización respectiva la que estima tendrá un valor cercano a los \$ 22.000.000. Al respecto, el Sr. Urbina, señala que informará a la brevedad al Sr. Rocuant para pagar sus servicios y retirar el motor (por el poco espacio que posee en su taller) a lo cual el Sr Presidente indica que el hablará con el Sr Rocuant para informarle de lo resuelto por el Directorio y corroborar in situ, lo expresado en la cotización recibida.



#### 4. Director de Materiales

- 4.1. El Director de Materiales, Sr. Fabián Urbina, informa estado de avión LTE, al cual se le instalará un indicador de viraje; para ello se debe comprar el equipo y se acuerda que sea instalado por el Sr. Francisco Soto, que para que inicie los trabajos se debe cancelar el 60% del valor del trabajo (\$ 990.000 monto total).

#### 5. Tesorería



- 5.1. El Director Tesorero, Sr. Mauricio Ruiz, informa que envió planilla de tesorería con modificaciones para que sea revisada por los directores y luego ponerla en funcionamiento
- 5.2. Respecto a la solicitud de invertir en depósitos a plazo, de los remanentes del club solicitados en reuniones anteriores, el Banco Chile, están analizando el tema y pronto tendrán la respuesta, para realizar dichos depósitos.

#### 6. Cierre

- 6.1. Siendo las 20:30 horas, se levanta la sesión.
- 6.2. Se acuerda la próxima sesión de directorio para el día martes 15 de octubre de 2019 a las 18:30 horas en el Colegio de Ingenieros de Chile.

Para constancia firman los directores asistentes:

  
PEDRO MERINO.  
  
FABIAN URBINA

  
LAUTARO URZÚA  
  
MAURICIO RUIZ